

Goedgekeurd door Inspectie SZW

Oplossing status:



Type oplossing:

Technisch

Type oplossing

- ☐ Technisch en organisatorisch

Beschrijving oplossing

Algemeen

- Het tasveld beperkt toegankelijk maken voor medewerkers en verkeer zodat men NIET binnen het bereik van voertuigen kan komen. Opstellen van een veiligheidsprocedure voor het betreden van het tasveld.
- Gebruik van communicatiemiddelen.
- High visibility kleding in gebieden met interactie tussen mensen en heftrucks.
- Bij zware regen en koude de organisatie van de werkzaamheden aanpassen: bijvoorbeeld regelmatig korte onderbrekingen houden of taakrotatie met werkzaamheden in een warme omgeving.
- Klimmen op tassen niet toestaan: gebruik een ladder.

Werken met een hefwerktuig

- Rijgebied vrij van personenverkeer houden.
- Vrachtwagenchauffeurs melden zich voordat zij zich op het tasveld begeven.
- Belading van vrachtwagens op vast aangegeven laadplaatsen.
- Opstelling van pallets op vaste banen om met de grijper vrij tussen de stapels te komen, zonder gevaar van omstoten.
- Het zicht van een heftruckchauffeur is beperkt door de hijsboom. Dit visueel zichtbaar maken bij het tasveld waar verkeer komt, zodat het andere verkeer zich hiervan bewust is.
- Neem het tasveld op in het werkplak-inspectieplan, onder meer visuele inspectie van het tasveld:
 - status van de pallets
 - stabiele stapels
 - status wegdek



Rijpaden ruim en open zicht



Beladingzone breed en voldoende open zicht voor VHT-belading



*Belijning van grenzen opstelgebied.
Rijpaden daardoor vrij*



Specifieke informatie

- Arbobesluit 3.2, 3.3 en 3.14.
- Arbo-informatieblad 17 Hijs- en hefmiddelen (niet gratis).
- Abomafoon heftruck 3.04; hijsbegeleiding 3.18; hijsgereedschap algemeen 3.40.

Datum: 25 september 2009